

АКТ ОСМОТРА

Холмск

«20» 08

2020г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- 1 Ведущий инженер НО «Фонд капитального ремонта» Алехин Вячеслав Михайлович
- 2 Зам. директора ООО «Бастон» Енин Роман Дмитриевич.
- 3 Исполнитель Управления ЖМУ администрации МО
- 4 «ХТО» Сошнина О.К.
- 5 _____

Обследовали:

дом № 30, ул. Победа, кв. 52.

При обследовании выявлено:

что отслоения и поврежденной кровельного покрытия не обнаружено.

Хорошее состояние кровельного покрытия не является причиной затекания в кв 52 вышеуказанного дома.

Члены комиссии:

Алехин В.И.
Енин Р.Д.
Сошнина О.К.