

АКТ ОСМОТРА

с. Сальне

«30»

08

2023г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

1 Инженер I категории, НО «Фонд капитального ремонта» Алексин Вячеслав Михайлович

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Обследовали:

дом № 12, ул. Суденская, красн

При обследовании выявлено:

При визуальном обследовании нарушена целостность
покрытия крыши, разделок не обнаружено.

Защелкаше происходит по боковому соединению
карельной лестницы на кровле в створе № 6,
также по боковому соединению карельной
лестниц в створе № 11, 12.

Члены комиссии:

Алексин В.М.

