

АКТ

обследования кв. № 96 дома № 18/1 по Тарасова
по заявлению собственника (квартиросъемщика)

Дом 18/1 этажный, квартира 96 комната, расположена на 4 этаже.

Проверкой установлено:

В квартире в зоне лед на окнах
виднеется плесень под окном возле
подоконника
t в комнате 10-14°

В арматурной комнате внешнее угло покрытие,
одрас t 6°, образуется вода в углу!

В комнате (3) внешнее угло, в плесени
t в углу 13°, стена гвл.

куреня угло плесень t в углу 12°

Подпись собственника (квартиросъемщика)

Тарасова С.Ю.

Подпись членов комиссии:

Браманова (инициалы, отчество)